

REFERENSSIT

TALOTEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET 2004 – 2008

- Holman kurssikeskus, Järvenpää, Vantaa seurakuntayhtymä, SV-, JV- ja SO-verkoston sisäpuoliset tv-kuvaukset, käyttövesi- ja lämpöjohtoverkoston putkistotutkimukset, ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus, sähkötekninen kuntotutkimus
- Päiväkummun seurakuntakeskus, lvv-kuntotutkimus ja sähköjärjestelmien kuntotutkimus
- Ilmarinen (kohteet salaisia), JV-verkoston sisäpuoliset tv-kuvaukset, käyttövesi- ja lämpöjohtoverkoston putkistotutkimukset, sähkön kuntotutkimukset
- Isännöitsijäto Maikoski As Oy Mikkolanpuisto, JV- verkoston sisäpuoliset tv-kuvaukset, käyttövesi- ja lämpöjohtoverkoston putkistotutkimukset
- Herttoniemen nuorisohotelli, Helsinki, putkistotutkimukset
- Alekski 13 Helsinki, putkistotutkimukset
- Ojamon vuokra-asunnot Oy/Ojamonlempi, Lohja, putkistotutkimukset
- Radi-Hus Ab Helsinki, putkistotutkimukset
- Resiina Helsinki, putkistotutkimukset
- Mikael Sinisen tie Helsinki, putkistotutkimukset
- KOy Myllypato 15 Helsinki, putkistotutkimukset
- KOy Jorri Helsinki, putkistotutkimukset
- VVO 83/Orioninkatu 9, Lappeenranta, putkistotutkimukset
- VVO 64/Piirukuja 2 Imatra, putkistotutkimukset
- VVO1028/Annikintie 20 Pori, putkistotutkimukset
- VVO 2072/Rajalantie 12 Pori, putkistotutkimukset
- VVO 2042/Rajalantie 14 Pori, putkistotutkimukset
- VVO 2073/Rajalantie 3 Pori, putkistotutkimukset
- VVO2098/Paturintie 15–21 Pori, putkistotutkimukset
- VVO 2176/Meriraumantie 12 Rauma, putkistotutkimukset
- VVO Virontörmänkatu 15 Tampere, putkistotutkimukset
- VVO Virontörmänkatu 17 Tampere, putkistotutkimukset
- VVO Virontörmänkatu 15–17 Tampere, putkistotutkimukset
- VVO Thurmanin Puistotie 2 Espoo, putkistotutkimukset
- VVO Kuntalantie 6–7 Kuusankoski, putkistotutkimukset
- VVO KOy Hakaseppä Kouvola, putkistotutkimukset
- Mikkelin Sokos-kiinteistö Mikkeli, putkistotutkimukset
- HKR/Itä-Pakilan ala-aste, putkistotutkimukset
- Etelä-Kaarelan yläaste, putkistotutkimukset
- KOy Hietaniemenkatu 5, putkistotutkimukset
- Ulkoministeriö, Suomen Varsovan suurlähetystörakennus, putkistotutkimukset

- Vihdin kunta, putkistojen kuntotutkimukset, mm. Lankilan koulu/päiväkoti, Oinasjoen ala-aste, Olkkalan koulu, Haimoon koulu, Jokikunnan koulu, Vanjärven koulu, Vihdin terveyskeskussairaala, Nummelan terveysasema, Pitäjän keskus, Vihtijärven koulu
- Lvv-kuntotutkimuksia on tehty yhteensä noin 270 kiinteistöön.
- Salpakankaan koulu, Hollola, kuntoarviossa suositellut kuntotutkimukset
- Salpakankaan sivukoulu, Hollola, kuntoarviossa suositellut kuntotutkimukset
- Salpakankaan kirjasto, Hollola, kuntoarviossa suositellut kuntotutkimukset
- Ylikartanot koulu-päiväkoti, Hollola, kuntoarviossa suositellut kuntotutkimukset
- Hennalan päiväkoti, Lahti, kuntoarviossa suositellut kuntotutkimukset
- Pirttiharjun päiväkoti, Lahti, kuntoarviossa suositellut kuntotutkimukset
- Metsäkankaan päiväkoti, Lahti, kuntoarviossa suositellut kuntotutkimukset
- Asemantaustan päiväkoti, Lahti, kuntoarviossa suositellut kuntotutkimukset
- Lahden yhteiskoulu, sisäilma
- Asikkalan seurakuntakeskus, sisäilma
- Lahti Aqua, kaksi asuinrakennusta, kosteus- ja rakennetekninen
- Mallasjuoman säilyttävät rakennukset, kosteus- ja rakennetekninen
- Möysän koulu, täydellinen kuntotutkimus hankesuunnittelun pohjaksi
- Kärpäsen koulu, täydellinen kuntotutkimus hankesuunnittelun pohjaksi
- **ENERGIAKATSELMUKSET**
- Vallilan kiinteistöt Oy/Karstulantie 10, Helsinki, Vallilan Kiinteistöt Oy, Motiva-energiakatselmus
- SATO Yhtymälle MOTIVA-asuinkerrostalojen katselmuksia useaan eri kohteeseen Turussa ja Raumalla, Vaasassa, Kemissä ja Kemijärvellä mm: As Oy Rauman keskuspuisto, Turun Förinranta II, Turun Katariina, Uudenmaanlinna, Hintsä Knaapinkatu 8, Kraatarinkatu 5 B, Valpuri Innamaankatu 8, Turun Veistämöntori, Turun Hehtokatu, Turun Seiskarinkulma, Kuninkojantie
- Vihdin kunta, kouluja, päiväkoteja, sairaaloita, mm. Lankilan koulu/päiväkoti, Oinasjoen ala-aste, Olkkalan koulu, Haimoon koulu, Jokikunnan koulu, Vanjärven koulu, Vihdin terveyskeskussairaala, Nummelan terveysasema, Pitäjän keskus, Vihtijärven koulu
- Asuinkerrostalojen energiakatselmuksia Espoonkruunulle mm: Finnoonkallio, Kukkamäenrinne, Saarniaukio, Kulloonmäki, Hopeaseppä, Eestinrivi, Härkäkuja, Vaahterakoti, Korpitalo
- Isännöitsijäkonttori As Oy Mellunhirvi
- Senaattikiinteistöt Suomen ympäristökeskus SYKE